

Manutenzione e pulizia

Maintenance and cleaning | Maintenance et nettoyage | Mantenimiento y limpieza

Destinzione d'uso: scrivanie e mobili per ufficio

Superfici nobilitate melaminico e Fenix NTM®

Presentano un'ottima resistenza ai liquidi freddi ed alle sostanze utilizzate comunemente negli ambienti domestici o lavorativi come caffè, tè, acqua, olio ed i comuni prodotti di sanificazione delle superfici. Queste superfici hanno una buona resistenza al graffio e all'abrasione e sono indicate per piani di lavori operativi. Per la pulizia utilizzare un panno morbido inumidito con acqua e detergenti neutri non abrasivi comunemente reperibili in commercio (fare riferimento alle schede tecniche dei prodotti); non utilizzare prodotti a base solvente; non spruzzare direttamente sulle superfici; per migliorare l'efficacia dei detergenti utilizzare acqua tiepida; asciugare bene dopo aver pulito; mantenere le superfici e i bordi sempre asciutti; in caso di sversamento di liquidi, trattare il prima possibile le superfici e gli elementi attenendosi alle indicazioni prescritte; evitare l'esposizione diretta a luce solare.

Superfici in legno verniciato o laccato goffrate

Presentano una buona resistenza a vari prodotti detergenti e alla luce. I piani di lavoro verniciati o laccati non sono indicati per un utilizzo operativo intenso. Per la pulizia utilizzare un panno morbido inumidito con acqua e detergenti neutri non abrasivi comunemente reperibili in commercio (fare riferimento alle schede tecniche dei prodotti); non utilizzare prodotti a base solvente; non spruzzare direttamente sulle superfici; per migliorare l'efficacia dei detergenti utilizzare acqua tiepida; asciugare bene dopo aver pulito; mantenere le superfici e i bordi sempre asciutti; in caso di sversamento di liquidi, trattare il prima possibile le superfici e gli elementi attenendosi alle indicazioni prescritte; evitare l'esposizione diretta a luce solare.

Elementi in metallo

Gli elementi in acciaio o alluminio verniciati con polveri epossidiche o, trattamento galvanico presentano buona resistenza superficiale. Per la pulizia utilizzare un panno morbido imbevuto con acqua o alcol o con detergenti neutri non abrasivi comunemente in commercio (fare riferimento alle schede tecniche dei prodotti). Per migliorare l'efficacia dei detergenti utilizzare acqua tiepida; asciugare bene dopo aver pulito; in caso di sversamento di liquidi, trattare il prima possibile le superfici e gli elementi attenendosi alle indicazioni prescritte.

Elementi in tessuto

Per la pulizia imbevare un panno o una spugna con acqua tiepida e detergente delicato neutro (consigliato il sapone di Marsiglia); strizzare bene; pulire con movimenti circolari e delicati; non bagnare troppo il tessuto; ripetere il procedimento inumidendo un altro panno in acqua pulita priva di detergente; asciugare con asciugamano ben assorbente e lasciare ad asciugare all'aria, possibilmente in un luogo ben ventilato; evitare l'esposizione diretta a luce solare.

Altre superfici: Vetro, Metacrilato, Cuoio, Gres

Per la pulizia utilizzare un panno morbido imbevuto con acqua o alcol o con i detergenti specifici comunemente reperibili in commercio (fare riferimento alle schede tecniche dei prodotti). Se possibile verificare il rimedio su un angolo non visibile. Asciugare bene dopo aver pulito. In caso di sversamento di liquidi, asciugare e trattare il prima possibile le superfici e gli elementi attenendosi alle indicazioni prescritte.

Intended use: office furniture and desks

Melamine and Fenix NTM® coated Surfaces

They have excellent resistance to cold liquids and substances commonly used in domestic or work environments such as coffee, tea, water, oil, and common surface sanitizing products. These surfaces have good resistance to scratching and abrasion and are suitable for operational worktops. For cleaning, use a soft cloth dampened with water and non-abrasive neutral detergents commonly available on the market (refer to the product data sheets); do not use solvent-based products; do not spray directly onto the surfaces; to improve the effectiveness of the detergents, use warm water; dry thoroughly after cleaning; always keep the surfaces and edges dry; in the event of liquid spills, treat the surfaces and elements as soon as possible following the prescribed guidelines; avoid direct exposure to sunlight.

Painted or Lacquered Melamine Wood Surfaces

They have good resistance to various cleaning products and light. Painted or lacquered worktops are not suitable for intense operational use. For cleaning, use a soft cloth dampened with water and non-abrasive neutral detergents commonly available on the market (refer to the product data sheets); do not use solvent-based products; do not spray directly onto the surfaces; dry well after cleaning; always keep the surfaces and edges dry; in the event of liquid spills, treat the surfaces and elements as soon as possible following the prescribed guidelines; avoid direct exposure to sunlight.

Metal Components

Steel or aluminum parts coated with epoxy powders or galvanic treatment have good surface resistance. For cleaning, use a soft cloth dampened with water, alcohol, or non-abrasive neutral detergents commonly available on the market (refer to the product data sheets). To improve the effectiveness of the detergents, use warm water; dry thoroughly after cleaning; in the event of liquid spills, treat surfaces and elements as soon as possible following the prescribed guidelines.

Fabric Components

For cleaning, soak a cloth or sponge in warm water mixed with a mild neutral detergent (Marseille soap is recommended) and wring it out; clean with gentle circular motions; make sure the fabric doesn't become overly wet; repeat the process using another cloth dampened with clean water without detergent; dry the area with an absorbent towel and let it air dry, preferably in a well-ventilated area; avoid direct exposure to sunlight.

Other Surfaces: Glass, Acrylic, Leather, Stoneware

For cleaning, use a soft cloth dampened with water, alcohol, or specific detergents commonly available on the market (refer to the product data sheets); if possible, test the solution on an inconspicuous area; dry thoroughly after cleaning; in the event of liquid spills, dry and treat the surfaces and elements as soon as possible following the prescribed guidelines.

Manutenzione e pulizia

Maintenance and cleaning | Maintenance et nettoyage | Mantenimiento y limpieza

Utilisation prévue: mobilier de bureau

Surfaces nobles en mélaminé et Fenix NTM®

Elles présentent une excellente résistance aux liquides froids et aux substances couramment utilisées dans les environnements domestiques ou professionnels, comme le café, le thé, l'eau, l'huile et les produits de désinfection des surfaces. Ces surfaces offrent une bonne résistance aux rayures et à l'abrasion et sont indiquées pour des plans de travail à usage opérationnel.

Pour le nettoyage, utiliser un chiffon doux humidifié avec de l'eau et des détergents neutres non abrasifs disponibles dans le commerce (se référer aux fiches techniques des produits); ne pas utiliser de produits à base de solvants; ne pas vaporiser directement sur les surfaces; pour améliorer l'efficacité des détergents, utiliser de l'eau tiède; bien sécher après nettoyage; garder les surfaces et les bords toujours secs; en cas de déversement de liquides, traiter les surfaces et les éléments le plus rapidement possible selon

les indications prescrites; éviter l'exposition directe à la lumière du soleil.

Surfaces en bois verni ou en mélamine laquée

Elles offrent une bonne résistance à divers produits de nettoyage et à la lumière. Les plans de travail peints ou laqués ne conviennent pas à un usage opérationnel intensif.

Pour le nettoyage, utiliser un chiffon doux humidifié avec de l'eau et des détergents neutres non abrasifs disponibles dans le commerce (se référer aux fiches techniques des produits); ne pas utiliser de produits à base de solvants; ne pas vaporiser directement sur les surfaces; bien sécher après nettoyage; garder les surfaces et les bords toujours secs; en cas de déversement de liquides, traiter les surfaces et les éléments le plus rapidement possible selon les indications prescrites; éviter l'exposition directe à la lumière du soleil.

Éléments en métal

les éléments en acier ou en aluminium peints avec poudres époxy ou par traitement galvanique ont une bonne résistance de surface. Pour le nettoyage, utiliser un chiffon doux imbibé d'eau ou alcool ou avec des détergents neutres non abrasifs couramment disponibles sur le marché (se référer aux fiches techniques des produits); Attention à bien sécher après nettoyage. Pour Améliorer l'efficacité des détergents, utilisez de l'eau tiède. En cas de déversement de liquides, sécher et traiter dès que possible les surfaces et les éléments selon les instructions prescrites.

Éléments en tissu

Pour le nettoyage, imbiber un chiffon ou une éponge d'eau tiède et de détergent neutre doux (le savon de Marseille est recommandé) ; bien essorer ; nettoyer par mouvements circulaires et délicats; ne pas trop mouiller le tissu; répéter l'opération avec un autre chiffon humidifié à l'eau claire sans détergent; sécher avec une serviette bien absorbante et laisser sécher à l'air libre, de préférence dans un endroit bien ventilé; éviter l'exposition directe à la lumière du soleil.

Autres surfaces: Verre, Méthacrylate, Cuir, Grès

Pour le nettoyage, utiliser un chiffon doux imbibé d'eau, d'alcool ou de détergents spécifiques disponibles dans le commerce (se référer aux fiches techniques des produits); si possible, tester le produit sur une zone peu visible; bien sécher après nettoyage; en cas de déversement de liquides, sécher et traiter les surfaces et les éléments le plus rapidement possible selon les indications prescrites.

Uso previsto: escritorios y muebles de oficina

Superficies con revestimiento de melamina y Fénix NTM®

Presentan una excelente resistencia a los líquidos fríos y a las sustancias comúnmente utilizadas en entornos domésticos o laborales, como café, té, agua, aceite y productos habituales de desinfección de superficies. Estas superficies tienen buena resistencia a los arañazos y a la abrasión, y son adecuadas para superficies de trabajo operativas.

Para la limpieza, utilizar un paño suave humedecido con agua y detergentes neutros no abrasivos disponibles en el mercado (consultar las fichas técnicas de los productos); no utilizar productos a base de disolventes; no pulverizar directamente sobre las superficies; para mejorar la eficacia de los detergentes, utilizar agua tibia; secar bien después de limpiar; mantener siempre secas las superficies y los bordes; en caso de derrames de líquidos, tratar las superficies y los elementos lo antes posible siguiendo las indicaciones prescrites; evitar la exposición directa a la luz solar.

Superficies de madera pintada o melamina lacada

Tienen buena resistencia a diversos productos de limpieza y a la luz; sin embargo, se recomienda no exponerlas de forma directa y prolongada a los rayos solares. Las encimeras pintadas o lacadas no son adecuadas para un uso operativo intensivo.

Para la limpieza, utilizar un paño suave humedecido con agua y detergentes neutros no abrasivos disponibles en el mercado (consultar las fichas técnicas de los productos); no utilizar productos a base de disolventes; no pulverizar directamente sobre las superficies; secar bien después de limpiar; mantener siempre secas las superficies y los bordes; en caso de derrames de líquidos, tratar las superficies y los elementos lo antes posible siguiendo las indicaciones prescrites; evitar la exposición directa a la luz solar.

Elementos de metal

Los elementos de acero o aluminio pintados con polvos epoxi o tratados mediante galvanización presentan una buena resistencia superficial.

Para la limpieza, utilizar un paño suave humedecido con agua, alcohol o detergentes neutros no abrasivos disponibles en el mercado (consultar las fichas técnicas de los productos). Para mejorar la eficacia de los detergentes, utilizar agua tibia; secar bien después de limpiar; en caso de derrames de líquidos, tratar las superficies y los elementos lo antes posible siguiendo las indicaciones prescrites.

Elementos de tejido

Para la limpieza, humedecer un paño o una esponja con agua tibia y detergente neutro suave (se recomienda el jabón de Marsella); escurrir bien; limpiar con movimientos circulares y suaves; no mojar demasiado el tejido; repetir el procedimiento con otro paño humedecido en agua limpia sin detergente; secar con una toalla absorbente y dejar secar al aire, preferiblemente en un lugar bien ventilado; evitar la exposición directa a la luz solar.

Otras superficies: Vidrio, Metacrilato, Cuero, Gres porcelánico

Para la limpieza, utilizar un paño suave humedecido con agua, alcohol o detergentes específicos disponibles en el mercado (consultar las fichas técnicas de los productos); si es posible, probar el producto en una zona no visible; secar bien después de limpiar; en caso de derrames de líquidos, secar y tratar las superficies y los elementos lo antes posible siguiendo las indicaciones prescrites.
